

Jeg måtte med beklagelse konstatere, at slingrebelysningen i min venstre baglygte var gået i udu. En ny Baglygte ville koste den nette sum af ca. 2600 kr. da man ikke kan skifte pæren, fordi slingrebelysningen er indstøbt i lampen. det var svaret fra forhandleren. Efter lidt grublerier prøvede jeg at tage hele lygten ud og begyndte at undersøge om jeg ikke kunne lave noget så jeg kunne skifte pæren selv. Det krævede ganske vist lidt arbejde men med en udgift til en LED pinolpære og et par nummerpladelamper lykkedes det mig at lave baglygten igen. pris ca. 130 kr. så det var jo en god besparelse. Her er lidt billeder fra operationen, så man nogenlunde kan se hvordan jeg har gjort. venligst Bjarne KABE 604. PS husk at efterse jeres polsko og ledningsklemmer en gang i mellem, jeg blev mildest taget lidt schokeret over at se hvordan mine så ud efter 9 år.





SIDEMARK: 12V 0.75W





