

Antennekabel.

Antennekablet, kan være revnet på grund af sollysets nedbrydning, og den skarpe bøjning. Da jeg vaskede taget på Kaben, konstaterede jeg at det yderste lag på antennekablet var revnet flere steder. Så jeg løsede kablet i stikket inde i Vognen, og kunne dermed løfte hele herligheden op.

Ved adskillelsen, fornyede jeg kablet. Men inden da kom jeg noget Krympe Flex på. Således at kablet nu er beskyttet for sollyset.



453. Ole " Østbirk"