

Gaskasse - hjørnesamlinger

Kontrol af hjørnesamlinger i gaskassen.
Den årlige vedligeholdelse af kaben, omfatter også lidt kontrol.
I gaskassen er hjørnesamlingerne for "bagvægen" synlig.

I henholdsvis højre og venstre side er der en alu-skinne som i de fleste vogne er skruet fast.
Disse skruer har det med, at løsne sig.

Efter gentagne gange hvor skruerne, enten var løse eller gledet helt ud, valgte jeg at afmontere dem og bore flere huller.
Fuge listen og give flere skruer.

Det er trods alt det der er med til, at holde væggene på plads.

Ole "Østbirk" 453.

